

PLANKARTA BLAD 2

PLANBESTÄMMELSER

Kulturmiljö

Skrafferat område i kartan utgör en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö enligt PBL 8 kap 13 §. Bygglov krävs för åtgärder enligt PBL 9 kap 4a-4c §§ ("Attefallshus", två takkupor, 15 kvm tillbyggnad, inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus). (PBL 4 kap 15 §)

Byggnadsbeskrivning/byggandsspecifika karaktärsdrag för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Backeböl 1:3, Bergholmen
Sommarstuga
Karaktär: Före detta tvättstuga, från tidigt 1800-tal.
Byggnadsvolym: Småskalig envåningsbyggnad med en ursprunglig kvadratisk planform, som genom tillbyggnader fått oregelbunden form.
Tak: Papptäckt sadeltak.
Fönster: Vitmålade träfönster med fyrdelad form.
Entré: Vit trädörr på tillbyggnadens gavel.
Fasad: Locklistpanel i gulbeige kulör med vita snickerier.
Grund: Naturstensgrund i den äldre delen.

Backeböl 1:5, paviljong vid Gustavsviks brygga
Karaktär: Ättkantig paviljong med snickargläjdje från sekelskiftet 1900.
Byggnadsvolym: Oppen med ättkantig form.
Tak: Papptäckt tak. Tårtpappersliknande takfot. Svarvad knopp på nocken. Profilerade takbjälkar.
Entré: Öppning i brösttningen.
Fasad: Bruna figursågade träpelare. Ockragul bröstning med stående slätpanel. Dekor i form av ursågade hjärtan, rundlar och rember.

Backeböl 1:5
Klubbhus
Karaktär: Klubbhus i funktionell stil från 1950- 60-talet.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning.
Tak: Sadeltak täckt med svarta betongpannor. Oppen takfot. Tegelskorsten på nocken.
Entré: Svarta portar med diagonalt lagd träpanel. Vindslucka infogad i fasaden.
Fasad: Faluröd locklistpanel.
Hörnmarkeringar: Svarta hörnbrädor.

Backeböl 1:8, Villa Skogshyddan
Karaktär: Sommarvilla, byggd 1867.
Byggnadsvolym: Asymmetrisk planform i två våningar med torn och suterrängvåning.
Tak: Sadeltak som bryts upp av gavlar, takkupor och ett torn. Röd falsad takplåt.
Fönster: Högresta träfönster med sprös. Kulör i engelskt rött.
Entré: Glasad parytterdörr i engelskt rött.
Fasad: Fasader med liggande träpanel i beige kulör. Lövsågade snickerier i mörkare beige kulör.
Hörnmarkeringar: Fönsteromfattningar med fornnordiska drag.
Grund: Naturstensgrund, högrest mot vattnet.

Backeböl 1:91
Funkisvillan
Karaktär: Funkisvilla från 1940-talet med influenser från en italiensk villa.
Byggnadsvolym: Kvadratisk planform i en våning med suterräng.
Tak: Valmat tak med svarta betongpannor. Rakt takutsprång och inklädd takfot.
Fönster: Vitmålade träfönster utan sprös, både liggande och stående. Sprösjade fönster i källarvåning.
Entré: Brun glasad trädörr i öster med överliggande balkong. Glasade entrédörrar i väst.
Fasad: Slät vitputsad fasad med ett markerat rundat hörn i sydväst. Balkonger i söder och öster och altan med trappa i väst. Samtliga med dekorativa smidesräcken.
Grund: Låg grund.

Backeböl 1:97
Villa
Karaktär: Villa i 1920- tals klassicism, byggd 1933.
Byggnadsvolym: Kvadratisk planform i 1 ½ våning.
Tak: Brutet tak med brant resning. Brunmålad falsad plåt. Kort takutsprång och inklädd takfot. Större takkupa på framsida och två mindre på baksidan.
Fönster: Vitmålade träfönster (2- 3 luftsfönster) utan sprösjs i funktionalistisk stil.
Entré: Nås via hög trappa med svarta smidesräcken. Kassettmönstrad och fernissad trädörr under smäckert skärmtak.
Fasad: Putsfasad i gråbeige kulör. Altan med svarta smidesräcken.
Grund: Hög putsad grund i grå kulör.

Backeböl 1:101
Villan
Karaktär: Före detta smedja från 1860- talet.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i 1 ½ våning.
Tak: Sadeltak med enkupigt tegel. Långt takutsprång och profilerade taktassar. Dekor på gavelnocken.
Fönster: Sexdelade träfönster i engelsk röd kulör. Fyrdelade fönster på gavel.
Entré: Via senare tillkommen veranda.
Fasad: Tunn putsfasad med tydliga ojämnheter i murverket, i järnvitriolkulör. Mönstermurade fönsteromfattningar.
Grund: Låg grund.

Backeböl 1:133
Sportstuga
Karaktär: Sportstuga byggd 1936. Nationalromantisk stil med inspiration från landsbygdens traditionella bebyggelse.
Byggnadsvolym: Nätt envåningsbyggnad med källare.
Tak: Sadeltak med kort takutsprång och enkupigt tegel. Hög tegelskorsten.
Fönster: 2-3 luftsfönster med sprös. Blågrå fönsterluckor med diagonalt lagd panel och utskurna hjärtan.
Entré: Ytterdörr i fiskbenspanel med kvadratiskt fönster. Oppen farstukvist med pulpettak som bärs upp av fyrkantiga pelare.
Fasad: Svartbrun stockpanel med blågrå snickerier.
Grund: Hög gjuten grund i rödbrun kulör.

Backeböl 1:138
Funkisvilla
Karaktär: Funkisvilla från tidigt 1930- tal.
Byggnadsvolym: Kubisk form i två våningar och suterräng, med ett halvcirkelformat burspråk
Tak: Flackt valmat sadeltak i svartmålad falsad plåt. Kort takutsprång.
Fönster: Vitmålade träfönster i fasadliv. 2-luftsfönster med mittpost. Stående fönster i fönsterband i burspråket. Runda fönster på fasad i väst.
Entré: Smäckert skärmtak över entrén som bärs upp av runda pelare. Svartmålad glasad ytterdörr.
Fasad: Vitmålad fasad med liggande träpanel. Altan med svarta smidesräcken som nås via en svängd gjuten trappa.
Grund: Låg svartmålad grund.

Backeböl 1:144
Villa
Karaktär: Före detta fritidshus, från 1930- talet. Tillbyggd 1952. Nationalromantisk stil.
Byggnadsvolym: Förskjuten planform. Två våningar med tillbyggnad på en våning.
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel. Solfångare på taket. Tegelskorstenar.
Fönster: Vitmålade träfönster med blågrå fönsterluckor med utskurna hjärtan. Ursprungliga smårutiga fönster.
Entré: Dörr i träpanel med rombisk fönster.
Fasad: Svartbrun stockpanel med blågrå snickerier.
Grund: Gjuten grund i rödbrun kulör.

Backeböl 1:147 Villa flora
Karaktär: Sommarvilla med snickargläjdje, byggd 1875.
Byggnadsvolym: Avlång och asymmetrisk planform i två våningar.
Tak: Sadeltak i korrugerad plåt med profilerade taktassar. Tårtpappersliknande listverk.
Fönster: Sexdelade vita träfönster, grupperade två och två. Fönsterfodren har en figursågad dekor.
Entré: Asymmetrisk placerad entré.
Fasad: Gul träpanel (både liggande och stående) med vitmålade snickerier. Tydliga våningsband och foder. Tårtpappersmönstrade bröstningar på burspråk och veranda.
Grund: Hög putsad grund i ljusgrått

Backeböl 1:260
Sportstuga
Karaktär: Mindre prefabricerad sportstuga, byggd 1945.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning med källare. Veranda på framsidan och altan på baksidan.
Tak: Flackt sadeltak med tvåkupigt tegel. Tegelskorsten.
Fönster: Vitmålade en-, två- och tredelade träfönster. Vitmålade fönsterluckor med diagonalt ställd panel.
Entré: Genom öppen veranda. Pelare och räcke i nationalromantisk stil. Fernissad fiskbensmönstrad dörr med rombisk inglasning.
Fasad: Falurödd locklistpanel med vita knutbrädor.
Grund: Hög gjuten grund.

Backeböl 1:261
Villa
Karaktär: Funktionalistisk villa, byggd 1937.
Byggnadsvolym: Kubisk planform i två våningar med suterräng (källare).
Tak: Valmat flackt sadeltak. Rakt utskjutande och inklädd takfot. Tegelskorsten.
Fönster: Träfönster i gulbeige kulör med släta fönsterfoder i samma kulör. Två- och tredelade fönster med mittpost.
Entré: Huvudentré från baksida placerat under ett litet smäckert skärmtak. Låg trappa. Glasad dörr målad i gulbeige kulör.
Fasad: Locklistpanel i vitgrå kulör. Hörnbrädor målad gulbeige kulör. Balkong i bottenvåning ovanför källare samt på övervåningen (södra hörnet).
Grund: Hög putsad grund. Garageport av trä med stående panel.

Backeböl 1:498, Gustavsviks gård
Herrgård
Karaktär: Herrgårdsbyggnad från 1860 med en ombyggnad i gustaviansk herrgårdsstil från 1940.
Byggnadsvolym: Tvåvåningsbyggnad med rektangulär planform. Tre vånings frontespis på mittpartiet mot sjön. Två flyglar på motsatt sida.
Tak: Sadeltak täckt med tegel. Valmat tak och runda takfönster på gavelspetsarna. Takkupa mot gården.
Fönster: Sexdelade träfönster i blågrå kulör.
Entré: Entrén placerad i mittpartiet under balkong, som bärs upp av fyra runda träpelare. Pardörr i trä. Trappa i mittpartiets hela bredd.
Fasad: Förskjutet mittparti i tre våningar, altan i bottenvåning och balkong med balusterräcke i andra våningen. Mittpartiet kröns av en fronton med höga rundbågiga fönster och två flanderade statyer samt flaggstång. Hörnkedjor och fönsteromfattningar. Fasader är putsade och färgade i mörkgult, detaljer av trä och blågrå.
Grund: Ljusgrå puts.

Trädgårdsmästarbostaden
Karaktär: Tjänstebostad i 1700- tals herrgårdsstil, byggd 1943.
Byggnadsvolym: Kvadratisk planform i en våning med suterräng.
Tak: Flackt helvalmat sadeltak, tvåkupigt lertegel. Stuprör med raka vinklar.
Fönster: Sexdelade träfönster i blågrå kulör.
Entré: Djupt indragen entré i öster. Gjuten trappa. Skepparklocka på fasaden.
Fasad: Putsfasad i mörkgul kulör. Senare tillkommen altan mot sjön.
Grund: Putsad grund i blågrå kulör.

Backeböl 1:669
Sportstuga
Karaktär: Prefabricerad sportstuga i funkisstil, byggd 1946.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning med källare.
Tak: Flackt sadeltak med enkupigt lertegel. Tegelskorsten. Brädinklädd takfot. Stuprör med raka vinklar.
Fönster: 1- 3 luftsfönster utan sprösjs. Träfönster i ljusgrå kulör.
Entré: Huvudentré via veranda. Vars pulpettak bärs upp av pelare med fräst dekor. Front av locklistpanel. Glasad pardörr i blågrå kulör. Köksingång via gjuten trappa med smidesräcken. Glasad enkeldörr i blågrått.
Fasad: Vitgrå locklistpanel.
Grund: Gjuten omålad grund.

Backeböl 1:766
Fritidshus
Karaktär: Fritidshus med referenser till den svenska bondromantiken, byggd 1953.
Byggnadsvolym: Parstuga i en våning
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel. Två putsade och vitkalkade skorstenar. Öppen takfot.
Fönster: Varierande sprösjade träfönster i gul/beige kulör. Släta foder. Fönsterluckor med diagonal panel.
Entré: Huvudentré centralt placerad i farstukvist med sadeltak. Pardörr med diagonal panel och överljusfönster. Köksingång med glasad dörr och fiskbenspanel.
Fasad: Faluröd locklistpanel. Gulbeige snickerier.
Grund: Gjuten grund.

Backeböl 1:767
Fritidshus
Karaktär: Torp
Byggnadsvolym: Låg 1-våningsbyggnad, från början en enkelstuga.
Tak: Flackt sadeltak med tvåkupigt lertegel. Synliga takåsar. Hög tegelskorsten.
Fönster: Fyrdelade vita träfönster.
Entré: Äldre vitmålad trädörr med smässprösjat fönster. En gjuten trappa leder till entrén.
Fasad: Faluröd locklistpanel med vita knutbrädor och vita snickerier.
Grund: Stengrund.

Backeböl 1:795
Sommarvilla
Karaktär: Sommarvilla från 1920-talet, med en omfattande renovering på 2000-talet.
Byggnadsvolym: T-planform i två våningar med suterräng.
Tak: Sadeltak med svartmålad falsad plåt. Långt takutsprång och profilerade taktassar.
Fönster: Engelskt röda träfönster med kryss-sprösjad överdel. Varierande storlekar.
Entré: Glasad parytterdörr med överljusfönster, engelskt röd kulör. Dekorerade räcken.
Fasad: Liggande spontad panel i grön kulör. Våningsband i stående spontad panel och listverk i vit kulör. Figursågade fönsterfoder. Burspråk och altan. Dekorerade träräcken med kryss-sprösjs.
Grund: Putsad grund i gråvit kulör. Hög grund mot vattnet.

Backeböl 1:807, Bergholmen, parasoll
Karaktär: Träparasoll från sekelskiftet 1900.
Byggnadsvolym: Parasollform som bärs upp av en pelare i mitten.
Tak: Sexkantigt papptak. Tårtpappersliknande dekorlist i grönt. Ljusgul takpanel med gröna detaljer.
Fasad: Sexkantig mittstolpe i trä, målad i ljusgult med gröna detaljer. Mittstolpe omgärdas av en sittbänk av träribbor i ljusgult.
Grund: Gjuten grund.

Backeböl 1:818, Bergholmen, Röda villan
Karaktär: Tidig sommarvilla, byggd 1868.
Byggnadsvolym: T-planform i 1 ½ våning, veranda i byggnadens hela höjd. Höga rumshöjder.
Tak: Korsformat sadeltak med tvåkupigt lertegel. Vindskivor med tårtpappersdekor och gavelprydnader. Fältindelning under takfoten. Panelinklädd undersida. Konsolformade taktassar.
Fönster: 6- och 9-delade originalfönster i vitt. Låga fönster med kryss-sprösjs. Dekorerade fönsterfoder i blågrått. Jalusiformade fönsterluckor i söder.
Entré: Huvudentré genom veranda i två våningar med pelarburet sadeltak. Dekor med konsoler, gallerräcken. Inglasad veranda i övervåning med kryss-sprösjsade fönster. Vita fyllningsdörrar.
Fasad: Bred, liggande, mörkröd pärlspontspanel. Lövsågad dekor i blågrå kulör. Hörnmarkeringar: Stående panel och listverk i blågrått.
Grund: Naturstensgrund.

Backeböl 1:819, Bergholmen
Fritidsbostad
Karaktär: Före detta ladugård från 1880- talet, med ekonomibyggnadskaraktär.
Byggnadsvolym: Avlång smal planform i en våning.
Tak: Brant sadeltak med enkupigt lertegel. Kort takutsprång.
Fönster: Kvadratiska fyrdelade träfönster i vitt.
Entré: Ladugårdsdörr med liggande träpanel.
Fasad: Locklistpanel och slätpanel i falurött med vita snickerier. Dels synlig timerstomme.
Grund: Naturstensgrund.

Backeböl 1:820, Bergholmen, Vita villan
Karaktär: Tidig sommarvilla från 1860- talet.
Byggnadsvolym: Kvadratisk planform med frontespis och verandor. En våning med låg vind och suterräng.
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel. Långt takutsprång, profilerade taktassar och vindskivor med tårtpappersliknande dekor.
Fönster: Korspostfönster och kvadratiska fyrdelade fönster. Ovalt fönster i frontespisen. Små fönster med brutna överstycken. Originalfönster i grön kulör. Fornnordisk dekor på fönsterfodren.
Entré: Glasad pardörr. Sidoingång med liggande panel och överljusfönster. Veranda med låg glasad pardörr, dekorerad med profilerade pelare med konsoler, räcken med 1800- tals karaktär.
Fasad: Gulmålad, liggande pärlspontspanel. Burspråk vars fasad delas upp i fält med lisener. Vita snickerier
Grund: Gjuten grund. Suterrängvåning inklädd i panel.

Backeböl 1:821, Bergholmen
Fritidshus
Karaktär: Före detta fiskarstuga, byggd tidigt 1800- tal.
Byggnadsvolym: Rektangulär envåningsbyggnad med låg vind och flertalet tillbyggnader.
Tak: Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Kort takutsprång.
Fönster: Traditionella vitmålade fönster, fyrdelade eller sexdelade. Låga vitmålade och smårutiga fönster med liggande form.
Fasad: Liggande, spontad panel i gulbeige kulör. Vita snickerier.
Grund: Gjuten grund

Bo 1:22
Sommarvilla
Karaktär: Nationalromantisk sommarvilla med inslag av jugend, från 1920-talet.
Byggnadsvolym: Asymmetrisk planform i 1 ½ våning, med en högrest byggnadskropp. Burspråk samt veranda.
Tak: Brant sadeltak med tvåkupigt lertegel. Kort takutsprång. Takkupor med pulpettak.
Fönster: Vitmålade smårutiga fönster, både liggande och stående form. Burspråket har ett fönsterparti med brutna hörn. Vind med trekantiga fönster.
Entré: Glasveranda med sadeltak och smårutiga fönster. Svart fyllningsdörr med överljusfönster. Jugendinspirerade räcken.
Fasad: Putsfasad i grått.
Grund: Putsad grund i grått.

Bo 1:30, Villa granngården
Karaktär: Sommarvilla i 20-tals klassicism, byggd 1918.
Byggnadsvolym: 1 ½ våning med rektangulär planform. Burspråk och veranda.
Tak: Brutet tak utan takutsprång. Tvåkupigt lertegel. Två skorstenar på nocken. Två vålvda takkupor på långsidorna. Kraftfull takfotslist.
Fönster: Två- och tredelade fönster. Stort fönsterparti i burspråk. Blyinfattade fönster. Fönsterluckor med stående fiskbenspanel.
Entré: Veranda med locklistpanel. Vit fyllningsdörr med ovala kryss-sprösjade fönster.
Fasad: Ockragul locklistpanel. Hörnstolpar och takfotslist i klassicistisk stil. Vita snickerier.
Grund: Tuktad natursten.

Bo 1:56
Fritidshus
Karaktär: Funktionalistiskt fritidshus, byggt 1955.
Byggnadsvolym: Envåningsbyggnad med sutterräng. Avlång L-formad plan.
Tak: Flackt sadeltak täckt med papp.
Fönster: Varierande fönster. Original fönster i trä och kromoxidgrön kulör.
Entré: Helglasad pardörr och enkeldörr, i kromoxidgrön kulör.
Fasad: Ljusgul locklistpanel med vita snickerier.
Grund: Gråputsad grund på framsida. Plintar på baksida.

Bo 1:58
Villa
Karaktär: Arkitektritad modernistisk villa, byggd 1962.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning med suterräng.
Tak: Platt papptak, flack lutning. Långt takutsprång. Kopparklädd sarg. Skorstenar med ljusgrå puts och kopparhuva.
Fönster: Stora brunmålade fönsterpartier.
Entré: Glasad fernissar trädörr. Stramt utformad entré.
Fasad: Horisontell lockpanel i brunt. Balkong längs fasad i sydväst.
Grund: Suterrängvåning i vit puts.

Bo 1:61
Villa
Karaktär: Före detta fiskartorp från 1700-1800-talet.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning med inredd vind.
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel.
Fönster: Vitmålade träfönster.
Fasad: Faluröd locklistpanel. Röda vindskivor och knutar.
Grund: Låg gjuten grund.

Bo 1:67
Sportstuga
Karaktär: Sportstuga från 1931. Referenser till landsbygdens torpbebyggelse.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning
Tak: Sadeltak med pulpettak över altan. Tvåkupigt lertegel. Oppen takfot. Tegelskorsten.
Fönster: Fyrdelade fönster med kvadratisk form. Sexdelade liggande fönster. Samtliga vitmålade träfönster. Grönmålade fönsterluckor med liggande panel.
Entré: Huvudentré genom veranda. Verandatak bärs upp av klassicistiskt utformade fyrkantiga stolpar. Grönmålad ytterdörr med kors-sprösjat fönster. Sidoentré med fönsterdörr.
Fasad: Mörkbrun locklistpanel.
Grund: Gjuten grund.

Bo 1:75
Sportstuga
Karaktär: Funktionalistisk sportstuga, byggd runt 1935.
Byggnadsvolym: En våning med rektangulär planform.
Tak: Flackt sadeltak med tvåkupigt lertegel.
Fönster: En och tre-luftsfönster. Originalfönster och fönsterluckor i grön kulör.
Entré: Via veranda. Glasad grönmålad ytterdörr.
Fasad: Rödmålad locklistpanel. Vita snickerier.
Grund: Hög omålad gjuten grund.

Bo 1:353
Funkisvilla
Karaktär: Funkisvilla, byggd 1938.
Byggnadsvolym: Tvåvåningsbyggnad med kubisk planform.
Tak: Flackt pulpettak. Långt takutsprång och öppen takfot.
Fönster: Varierande fönsterformer (två och tredelade fönster). Blyinfattade fönster. Mot balkong ett kopparklätt burspråk. Vita fönster och bruna karmar.
Entré: Entré nås genom svängd stensatt trappa och altan. Vitmålat smidesräcke.
Fasad: Gråbeige slätputs. Rundad balkong över hörn som vilar på pelare. Stensatt altan under balkong.
Grund: Grå, slätputsad grund.

Bo 1:355
Fritidshus
Karaktär: Postmodernt fritidshus, byggt 1995.
Byggnadsvolym: Asymmetrisk planform i en våning.
Tak: Sadeltak med varierande lutning på takfall. Bandplåt i ljusgrått/zink.
Fönster: Fönster med stora glasytor. Trähägar i brun kulör.
Entré: Entré under mindre skärmtak, trätrappa. Dörr målad i lila.
Fasad: Mörkbrun träspån. Skorstensstock murad av sten.
Grund: Delvis plintar, delvis mörkbrun putsad grund.

Bo 1:509
Sportstuga
Karaktär: Småskalig sportstuga från 1920-30-talet.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i en våning med låg vind.
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel. Tegelskorsten. Raka stuprör.
Fönster: Varierande träfönster (fyrdelade och liggande sexdelade) i gulbeige kulör. Grå fönsterluckor med diagonal panel.
Entré: Genom tillbyggd inglasad (10 enkelfönster) veranda. Glasad ytterdörr i gulbeige kulör.
Fasad: Locklistpanel i gulbeige kulör.
Grund: Gjuten grund med låg källare.

Bo 1:923
Sommarvilla
Karaktär: Nationalromantisk sommarvilla från 1918-20-talet.
Byggnadsvolym: Rektangulär planform i 1 ½ våning med källare.
Tak: Sadeltak med enkupigt lertegel. Kort takutsprång. Putsad skorsten med profilerade krön.
Fönster: 2-3-luftsfönster med blyinfattat glas. Vita träfönster. Ett fönster med grönmålad fönsterlucka.
Entré: Öppen farstukvist med sadeltak som bärs upp av två svarvade pelare med figursågade konsoler. Locklistpanel på sidorna med rombisk dekor på framsidan. Ytterdörr i grönmålad fiskbenspanel och ett litet fönster. Sittbänk vid dörr.
Fasad: Smal lockpanel i falurött. Knutbrädor och våningsband i falurött. Röda och vita vindskivor. Vit rombisk dekor vid takkupor.
Grund: Naturstensgrund.

TECKENFÖRKLARING
Grundkarta

- Kommungräns
- Traktsgräns
- Fastighetsgräns
- Osäker fastighetsgräns i vatten
- 393:10 Fastighetsbeteckning
- GA Gemensamhetsanläggning
- Sv Servitutsområde
- Lr Ledningsrättsområde
- Fornlämning
- Vägkant
- GC-bana
- Stig
- Plank, staket
- Mur
- Stödmur
- Höjdkurvor, höjdtext
- Strandlinje
- Husliv inmätt bostadshus
- Husliv inmätt komplementbyggnad
- Takfot karterad byggnad från primärkartan
- Skärmtak
- Trappa

Grundkarta - Mjölkudden
Koordinatsystem SWEREF 99 1800
Höjdsystem RH2000

Uppdaterad datum: 2018-08-08
Fastighetsindelningen i kartan har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.

UPPLYSNINGAR:
Planen är upprättad enlig plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse före den 1 januari 2015.

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000

ANTAGANDEHANDLING

Blad 2 av 2

Detaljplan för
Mjölkudden-Gustavsviks gård med Bergholmen
I Boo, Nacka Kommun

Normalt planförfarande
Planenheten i september 2018,
justerad i september 2020

Angela Jonasson
Biträdande planchef

Linn Grönlund
Planarkitekt

Till planen hör:
- Plankarta blad 1 och 2
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Illustrationsplan

KFKS 2014/94-214
Projektnr. 9430

Tillstyrkt av MSN _____
Antagen av KF_____
Laga kraft _____