

Nacka, Nya Gatan

PM / Miljö

Nacka Kommun

30 oktober 2016

Atkins uppdragsnummer: 2012400

Datum: 2016-10-13

Granskad (datum/signatur): 2015-10-25/ Lisa Granstam

Uppdragsledare: Carmen Pletikos

Handläggare: Emma Pizarro Rajala

Sammanfattning

Inför exploateringen av området Nya Gatan i Nacka har Atkins Sverige AB i uppdrag åt Nacka kommun utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning för att få ytterligare information om eventuella föroreningar och för att underlätta hantering av schaktmassor inom entreprenadområdet.

Exploateringsområdet kommer att användas som bostadsområde och markanvändningen bedöms därför som känslig markanvändning (KM).

Halter över KM hittades för två av de fyra provtagningspunkterna. Prov 16AT01 visade på förhöjda halter av metaller (bly) samt prov 16AT02 som innehöll förhöjda halter av PAH:er (PAH-H). Detta gäller för det övre jordlagret, dvs från markytan ner till 0,5–1 meter vilket består av fyllnadsmassor, för de båda proven.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
1. INLEDNING.....	5
1.1. BAKGRUND.....	5
2. OMRÅDESBECKRIVNING.....	5
3. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR	6
4. HYDROGEOLOGI.....	7
5. METOD	7
5.1. MARKPROVTAGNING	7
6. BEDÖMNINGSGRUNDER	7
6.1. FÖRORENAD JORD.....	7
7. RESULTAT.....	8
8. SAMLAD BEDÖMNING	8
9. REFERENSER.....	9

BILAGOR

- Bilaga 1 Provtagningsplan; 2016 och 2015
Bilaga 2 Fältprotokoll
Bilaga 3 Sammanställning analysresultat


1. Inledning

1.1. Bakgrund

På uppdrag av Nacka kommun har Atkins Sverige AB utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning inom en del av exploateringsområdet Nya Gatan i Nacka. Tidigare undersökning, redovisat i dokument *Tekniskt PM – Geoteknik/Miljögeoteknik*, har visar på föroreningar i området, främst i fyllnadsmassorna intill gc-vägen och rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen. Syftet är att avgrensa och vidare undersöka eventuella markföroreningar för att underlättा hanteringen av schaktmassor under entreprenaden.

Det planerade arbetsområdet Nya Gatan är lokaliserat på Sicklaön i centrala Nacka, omedelbart väster om korsningen mellan Värmdövägen och Vikdalsvägen. Inom exploateringsområdet planeras ny bebyggelse i form av bostäder/bostadshus. Området kommer att nivåutjämnas och sänkan i den östra delen av området kommer att fyllas upp. I den västra delen av området, söder om stadshuset, ska marken sänkas.

Denna miljöundersökning avser området inom blå markering i figur 1.




Figur 1 Karta som visar lokaliseringen av Nya gatan. Karta från "Förprojektering" 2016-06-08, erhållit av Nacka kommun. Miljöundersökningens område avser området inom blå markering.

2. Områdesbeskrivning

Aktuellt område utgörs av asfalterad parkeringsplats, se figur 2. Parkeringsplatsen avskiljs från kringliggande gator med gräs- och planteringsytor. Inom området ligger också en däckfirma (Däckia). Hela Däckias tomt är asfaltbelagd.

Generellt sluttar området något åt syd/sydväst ner mot Värmdövägen. Parkeringsytan och Däckias tomt är relativt plana och nivåerna varierar ca +32 och +34 (RH2000).

De naturliga jordarterna i området består av berg i dagen med ett tunt eller osammanhängande ytlager av morän som överlagrar berget. Det finns även fyllningsmaterial som överlagrar lera/silt i områdets östra delar (SGU, 2016).



Figur 2 Karta som visar lokaliseringen av Nya gatan. Miljöundersökningens ungefärliga lokalisering avser området inom blå markering, röd markering visar lokaliseringen av tidigare miljöundersökning. Karta från Lantmäteriet.

3. Tidigare undersökningar

Tidigare markmiljöundersökningar har utförts 2015 av Atkins Sverige AB, *Teknisk PM Geoteknik/Miljögeoteknik*, som förstudie i geoteknik.

Totalt togs det åtta prover från sex provtagningspunkter. Djupen varierar från markytan ner till 0,5–1 meters djup samt ett prov från provtagningspunkten 15AT11 som vare ner till 3 meter. Undersökningen visade varierade halter av bly, aromater >C16-C35, PAH M och PAH H över Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009).

Från provtagningen som gjordes 2015 är det två provtagningspunkter som ligger i närheten till den aktuella undersökningen från 2016, detta är proverna: 15AT01 och 15AT02. Provtagningsplanen med alla sex provpunkter från 2015 är redovisat i bilaga 1;2015. Resultaten som redovisas i tabell 1, i anslutning till den aktuella undersökningen, visar halter av bly och PAH H som överstiger de generella riktvärdarna för känslig markanvändning (KM) men understiger riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).

Tabell 1 Resultaten för provpunkterna 15AT01 och 15AT02, jämfört med nivåerna för naturvårdsverkets generella riktvärden KM och MKM för analysgrupperna metaller och organiska miljöanalyser.

	15AT01	15AT02	>KM	>MKM
Provtagningsdjup, m	0-0,5	0-0,5		
	mg/kg			
Bly, Pb	66,1	37,1	50	400
PAH, summa H	1,2	1,7	1	*3

*Riktvärdet för PAH, summa H är från 2016-07-01 reviderat till 10 mg/kg.

4. Hydrogeologi

Inga grundvattenrör har installerats i området på grund av stopp mot förmmdat berg inom 2 m djup. Inga fria vattenytor påträffades i provtagningshålen.

5. Metod

5.1. Markprovtagning

Den 12 september 2016 utfördes en miljöteknisk markundersökning i totalt fyra punkter med handledning av WSP Stockholm. Provtagningspunkterna är redovisade i bilaga 1; 2016. Provtagningen utfördes med skruvborning med borrbandvagn av typ Geomek GM75. Jordart och andra iakttagelser i fält noterades i fältprotokoll.

Jordprov togs för varje halvmeter eller vid jordartsförändring och förvarades i diffusionstäta plastpåsar för transport till ALS miljölaboratorium i Danderyd som är ett ackrediterat laboratorium för utförda analyser.

Proverna analyserades med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten (petroleumkolväten), polycykiska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller.

6. Bedömningsgrunder

6.1. Förorenad jord

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förurenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976) anger riktvärden för olika typer av markanvändning utarbetade med hänsyn till människors hälsa och miljön; mindre känslig markanvändning, MKM, samt känslig markanvändning, KM.

- MKM innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till exempelvis industrier, kontor och vägar. De exponerade grupperna antas vara människor som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas i området.
- KM innebär att förurenningar i marken inte begränsar valet av markanvändning utan att alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. På den marken kan det byggas bland annat bostäder, sjukhus, skolor och förskolor.

Då exploateringsområdet är planerat för bostadshus bedöms därför markanvändning som känslig markanvändning (KM) och analyserade halter kommer att jämföras mot dessa riktvärden.

7. Resultat

En sammanställning av fältprotokoll och samtliga analysresultat återfinns i bilagorna 2 och 3.

Totalt analyserades sex jordprover för fyra provtagningspunkter, 16AT01–04, dessa är redovisade i tabell 2.

I huvudsak bestod jordlagren av fyllnadsmaterial i form av sandig, grusig stenjord alternativt sand över torrskorpelera eller förmusat berg.

I ett av de sex analyserade jordproverna hittades metallhalter (bly) mellan riktvärdena KM och MKM.

Inga halter över nivåerna för KM påträffades för petroleumprodukter dvs aromatiska och alifatiska kolväten.

Förhöjda halter av PAH (PAH-H) hittades i ett av jordproverna, halten överskred nivån för KM.

För samtliga jordprover påträffades inga halter över riktvärdet för MKM.

Tabell 2 Resultat per provpunkt jämfört med nivåerna för KM och MKM för analysgrupperna metaller, organiska miljöanalyser, petroleumprodukter samt polyaromatiska kolväten.

Provpunkt 16AT	16AT01	16AT02	16AT03	16AT04	>KM	>MKM
Kadmium, Cd	0,232	0,198	0,456	0,646	0,8	12
Bly, Pb	65,4	36,3	31,7	25,5	50	400
Aromater >C16-C35	47	<20	33	38	100	1000
PAH, summa H	0,54	2	0,83	<0,32	1	10

8. Samlad bedömning

De exponerade grupperna antas vara människor som vistas permanent i området, inklusive barn och äldre. Nuvarande och framtida markanvändning inom exploasionsområdet för bostäder bedöms därför som känslig markanvändning.

De förhöjda värdena av bly och PAH-H över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) ska meddelas till tillsynsmyndigheten.

Innan åtgärder vidtas för att ta hand om de förorenade massorna ska en saneringsanmälan lämnas in till tillsynsmyndigheten.

9. Referenser


Lantmäteriet: Kartsök och ortnamn 2016,
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=680001&n=6578638&z=13&profile=default_ortho_noauth
Hämtad: 2016-10-12

Naturvårdsverket (2009): *Riktvärden för förorenad mark (rapport 5976)*

Sveriges geologiska undersökning: Kartvisaren 2016, <http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-index-sv.html>
Hämtad: 2016-10-12

Provtagningsplan 2016


Bilaga 1



XREF: MODELL: Z600970K
2010-05-20 12:56
MODELL: 1600023
2010-05-20 12:50
MODELL: 1600025
2010-05-18 16:03
MODELL: 160093GR
2010-05-20 13:23
MODELL: 160005LP

Provtagningsplan 2015

Bilaga 1



10G1121

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 18 00
HÖJD: RH2000

UNDERSÖKNINGAR 15ATXX ÄR UTFÖRDA AV
ATKINS SVERIGE AB UNDER JANUARI 2015.
DENNA RITNING AVSER ENDAST REDOVISNING
AV GEOTEKNIK UNDERSÖKNING.

HÄNVISNINGAR
REDOVISNING I PLAN OCH SEKTION ELL
SGF-BGS BETECKNINGSSYSTEM VERSION
20012.

REF.	ANT.	ANMÄRKNING	DATUM	SIGN.
NACKA KOMMUN				
NYA GATAN, NACKA CENTRUM				
FÖRSKUDJE GEOTEKNIK				
PLAN				
ATKINS	Atkins Sverige AB			
Upptagningsnr	Tekniskt plan 5			
2010-02-04	5533 34 01			
M. WALL	TELE: +46 8 60 06 00			
upptagningsnr	FAX: +46 8 60 06 01			
S. HOLM	E-mail: www.atkins.se			
Datum				
2010-02-04				
Skala				
A1: 1:500				
A3: 1:1000				
Rev.				
10G1121				

